



Via Leonardo da Vinci 36 - 28859 Trontano (VB)

Evento di dissesto della parete Nord del fronte di cava
Adempimento: verbale di sopralluogo del 03/05/2022
Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere

TAVOLA 08_Agg/2022

Via Puccini, 5
10036 Settimo Tor (TO)
Tel. 347/0908182
E-mail: stefano.crosetto@gmail.com



Profilo parete Nord precedente
(aggiornamento topografico 04.01.2022)

Quota	Stato attuale	0.00 ± 1146 -	13.25 ± 1136 -	25.78 ± 1120 -		40.34 ± 1118 -	44.98 ± 1086 -		53.93 ± 1068 -			86.29 ± 1060 -		121.6 ± 1058 -		141.42 ± 1048 -		157.29 ± 1038 -		173.16 ± 1030 -		188.1 ± 1018 -		213.66 ± 1002 -		264.04 ± 1002 -		284.4 ± 996 -	
Distanza	Stato attuale																												
Quota	Prof. distacco																												
Distanza	Prof. distacco																												